

FRIWA-Sockelabdichtung BP/KD

Die Abdichtung für den Gebäudeanschluss an die Bodenplatte oder Kellerdecke



- FRIWA-Sockelabdichtung BP/KD** für die einfache und sichere Abdichtung am Übergang von Bodenplatte/Kellerdecke an das Mauerwerk.
- FRIWA-Sockelabdichtung BP/KD** besteht aus Werkstoffen der DIN Norm 18195 Teil 2.
- FRIWA-Sockelabdichtung BP/KD** ermöglicht das Erstellen einer Abdichtung nach DIN 18195 Teil 6.
- FRIWA-Sockelabdichtung BP/KD** als Systembauteil zu unserer Abdichtung **FRIWA-Dicht 60** und **FRIWA-Dicht 60 SK**
- FRIWA-Sockelabdichtung BP/KD** Dichtlasche ist mit einem überputzbaren Vlies beschichtet.
- FRIWA-Sockelabdichtung KD** Ein Dichtelement für alle Einbausituationen mit Kellerdecke.
- FRIWA-Sockelabdichtung BP** speziell für die Einbausituation eines Fertighauses auf einer Bodenplatte.
- FRIWA-Sockelabdichtung BP/K** ermöglicht den vollständigen Einbau der (Keller)-Außendämmung vor dem Betonieren der Bodenplatte bzw. Kellerdecke.

Technische Daten:

	Aluminiumprofil	Dichtfolie
Länge:	2400 mm	2500 mm
Materialdicke:	1,5 mm	0,5 mm
SD-Wert:	∞	ca. 100 m (Wasserdicht)

Verarbeitungsrichtlinien

Einbau der FRIWA-Sockelabdichtung KD

Die Sockelabdichtung wird nach der Einbringung der Oberbewahrung der Kellerdecke und vor den Betonarbeiten eingebaut.

- Variante 1: Die **vorgefertigten Eckprofile** auflegen. Auf der berlappung der Eckprofile mit den Standardprofilen stumpf stoend anschlieen. Die Metallprofile mit dem Buthylklebeband aus unserem Sortiment bis ca. 5 cm ber die Auenkante der Kellerdammung/Betonkante verkleben. Vor den Betonarbeiten die Metallprofile mit Hilfe der vorhandenen Bohrungen im Metallprofil an der Bewahrung sichern, um ein aufschwimmen zu verhindern. Die Folienabdichtung wird in einem spateren Arbeitsgang mit dem Mauerwerk verbunden.
- Variante 2: Beginnend an einer Ecke umlaufend um die Kellerauenwand einbauen. An der berlappung der Dichtfolie wird das nachste Profil angelegt. Die erste Ecke auf Gehrung schneiden. Das Zweite und jedes weitere Metallprofil wird stumpf an das vorhergehende angeschlossen. In der nachsten Ecke mit einer berlappung enden. Die Verbindung zwischen den Aluminiumprofilen wird mit einem Buthylklebeband hergestellt. Das Klebeband ist bis ca. 5 cm ber die Auenkante der Dammung zu fhren. Vor den Betonarbeiten die Metallprofile mit Hilfe der vorhandenen Bohrungen im Metallprofil an der Bewahrung sichern, um ein aufschwimmen zu verhindern. Die Folienabdichtung wird in einem spateren Arbeitsgang verbunden.

Einbau der FRIWA-Sockelabdichtung BP

Die Sockelabdichtung wird am Ende der Betonarbeiten eingebaut.

- Variante 1: Die vorgefertigten Eckprofile auflegen. Auf der berlappung der Eckprofile mit den Standardprofilen stumpf stoend anschlieen. Die Verbindung zwischen den Aluminiumprofilen wird mit einem Buthylklebeband hergestellt. Das Klebeband wird nach dem Erharten des Betons und vor der Errichtung der Auenwand aufgeklebt und ist bis ca. 5 cm ber die Auenkante der Dammung zu fhren.
- Variante 2: Beginnend an einer Ecke umlaufend um den Auenbereich der Bodenplatte in den frischen Beton einlegen. Die erste Ecke auf Gehrung schneiden. An der berlappung der Dichtfolie wird das nachste Profil angelegt. Das zweite und jedes weitere Metallprofil wird stumpf an das vorhergehende angeschlossen. An der nachsten Ecke mit einer berlappung enden. Die Verbindung zwischen den Aluminiumprofilen wird mit einem Buthylklebeband hergestellt. Das Klebeband wird nach dem Erharten des Betons und vor der Errichtung der Auenwand aufgeklebt und ist bis ca. 5 cm ber die Auenkante der Dammung zu fhren. Die Folienabdichtung wird in einem spateren Arbeitsgang verbunden.


Verbinden der Abdichtungsfolie mit dem Mauerwerk

Den Untergrund gegebenenfalls mit einem Glattstrich vorbereiten. Nach dem Abtrocknen des Glattstrichs die Dichtslemme, z.B. Dichtschlamme DS, Fabr. Weber, mit einer Zahnkelle 4 oder 6 mm ca. 30 cm von der Sockelkante nach oben auftragen. Die Dichtungsbahn mit Hilfe einer Kelle in das frische Mortelbett drcken und die herausquellenden Mortelreste an der oberen Kante der Abdichtung mit der Spachtel entfernen. Die berlappung der Abdichtungsbahn mit der Dichtschlamme verbinden.

Die Abdichtungsbahn muss nun noch mit einer 2 mm dicken Schicht der Dichtschlamme ca. 10 cm ber die Dichtbahn hinaus berzogen werden. Nach dem Ausharten der Dichtschlamme kann die Flache berputzt oder verkleidet werden.

Hinweis: Grundsätzlich ist die Oberkante der Sockelabdichtung ≥ 30 cm über dem späteren Niveau des Geländes anzulegen/auszuführen.

FRIWA -Sockelabdichtung KD



FRIWA -Sockelabdichtung BP

